


Castelli e Capitigliano - sopralluogo squadra P345



puntellatura e messa in sicurezza del terremoto del 2009



Cerchiature con strutture metalliche, puntellatura in legno, cerchiature con travetti in legno e tiranti o con ponteggi



Messa in sicurezza con fibre di carbonio

Danni frequenti rilevati



Sulle pareti, nei sottotetti

